


Приспособление для накручивания



Само приспособление, как видно из фотографии, довольно компактно и просто в изготовлении, сама сборка занимает считанные часы и не требует особой квалификации. Какие-то осложнения могут возникнуть только с валом и головками турбинок. Точнее сказать с изготовлением вала и «доставанием» головок от турбинок. Для установки вала на стойки использованы две головки отработавших турбинок (у турбинок небольшой мощности в первую очередь, как правило, из строя выходит электрочасть, а всё остальное вполне работоспособно). Стойки: высота стоек – 1100 мм., изготовлены из профилированной трубы 40x40x2, возможно применение и обычной круглой трубы примерно такого же диаметра. Размеры вала указаны ниже. Трос: применён трос диаметром 3 мм., с допустимой статической нагрузкой 500 кг. Имеет небольшой запас по длине, благодаря которому, подъём веса начинается после (см. сечение А-А) прохождения головкой болта вертикального положения.



PS- Стойки, конечно, стоят вертикально, искажение на изображении объясняется необходимостью снимать с недопустимо близкого расстояния.